

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

# KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN M119046

PARA MODELOS: AC2030TNA / TG2030TN.

**NOTA:** ASEGÚRESE DE SEGUIR EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, ANSI/NFPA 70, O EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, PARTE I, CSA C22.1 Y TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES PARA EL CABLEADO ELÉCTRICO CUANDO SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. MANTENGA LOS CABLES DE ENERGÍA LEJOS DE CUALQUIER SUPERFICIE CALIENTE EN EL HORNO. CUALQUIER CORTE, TALADRO O MUESCAS HECHOS EN CUALQUIER VIGA O VIGAS DEBEN APROBARSE SEGÚN LOS CÓDIGOS LOCALES.

## INSTALACIÓN DEL KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

1. UBIQUE Y LIBERE TEMPORALMENTE EL MÓDULO DE CONTROL DESENROSCÁNDOLO DEL ESCUDO TÉRMICO.
2. ENCUENTRE LA TOMA DE CORRIENTE EN EL MÓDULO DE CONTROL.  
  
NOTA: NO PERMITA QUE NINGÚN CABLEADO ENTRE EN CONTACTO CON LA LÍNEA DE GAS. CONSULTE LOS CÓDIGOS LOCALES PARA LÍNEAS DE GAS Y ELECTRICIDAD. CABLEADO PARA MÁS INFORMACIÓN.
3. COLOQUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE Y SUJETE EL NUEVO PROTECTOR CONTRA TIRONES..
4. ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN EL MÓDULO DE CONTROL, LUEGO ASEGURE EL ALIVIO DE TENSION AL SOPORTE.
5. REINSTALE EL MÓDULO DE CONTROL Y ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CABLES ESTÉN CORRECTAMENTE ASEGURADOS Y EN SU LUGAR.
6. ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN EL TOMACORRIENTE MÁS CERCANO.
7. ENCIENDA EL MÓDULO DE CONTROL CUANDO ESTÉ LISTO PARA ENCENDER.

TABLA DE REPUESTOS

REFERENCIA #	NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	P323856	ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA	1
2	P012900	ALIVIO DE TENSION DE 1/2"	1



**NOTA:** Consulte el manual del propietario para obtener información adicional y asegurarse de que este accesorio sea del tipo y diseño necesarios para usar con su calefactor.